# 【公表用内訳書】

工事名称　　とっとり花回廊トイレ改修工事（三工区）（建築）

工事場所　　西伯郡南部町鶴田

# 工事費内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 17,801,128 | |
| 計 | | | 17,801,128 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | 9,798,872 | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 27,600,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 2,760,000 | |
| 工事費<br>（内　法定福利費概算　　円） | 1 | 式 | 30,360,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 式 | | |

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 建築工事 | 1 | 式 | 17,801,128 | |
| 計 | | | 17,801,128 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 管理棟トイレ改修工事 | 1 | 式 | 195,686 | |
| 西館改修工事 | 1 | 式 | 6,908,607 | |
| 外部ﾄｲﾚ改修工事 | 1 | 式 | 10,696,835 | |
| 計 | | | 17,801,128 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

管理棟トイレ改修工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 30,842 | |
| タイル | 1 | 式 | 4,275 | |
| 左官 | 1 | 式 | 920 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 80,785 | |
| ユニット及びその他 | 1 | 式 | 54,000 | |
| 解体工事 | 1 | 式 | 18,685 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 6,179 | |
| 計 | | | 195,686 | |



西館改修工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 215,085 | |
| 防水 | 1 | 式 | 12,600 | |
| 金属 | 1 | 式 | 498,942 | |
| 左官 | 1 | 式 | 88,044 | |
| 建具 | 1 | 式 | 1,602,000 | |
| 塗装 | 1 | 式 | 571,513 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 1,169,753 | |
| ユニット及びその他 | 1 | 式 | 2,074,812 | |
| 解体撤去工事 | 1 | 式 | 526,890 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 148,968 | |
| 計 | | | 6,908,607 | |

外部ﾄｲﾚ改修工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 278,200 | |
| 防水 | 1 | 式 | 9,200 | |
| 金属 | 1 | 式 | 190,039 | |
| 左官 | 1 | 式 | 294,860 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 3,136,054 | |
| ユニット及びその他 | 1 | 式 | 6,020,466 | |
| 解体撤去工事 | 1 | 式 | 646,545 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 121,471 | |
| 計 | | | 10,696,835 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

管理棟トイレ改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 30,842 | |
| 計 | | | | 30,842 | |
| タイル | 内部 | 1 | 式 | 4,275 | |
| 計 | | | | 4,275 | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 920 | |
| 計 | | | | 920 | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 80,785 | |
| 計 | | | | 80,785 | |
| ユニット及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 54,000 | |
| 計 | | | | 54,000 | |
| 解体工事 | 解体工事 | 1 | 式 | 18,685 | |
| 計 | | | | 18,685 | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | 3,479 | |
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | 2,700 | |
| 計 | | | | 6,179 | |



西館改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 215,085 | |
| 計 | | | | 215,085 | |
| 防水 | 内部 | 1 | 式 | 12,600 | |
| 計 | | | | 12,600 | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 498,942 | |
| 計 | | | | 498,942 | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 88,044 | |
| 計 | | | | 88,044 | |
| 建具 | 鋼製建具 | 1 | 式 | 399,000 | |
| 建具 | 鋼製軽量建具 | 1 | 式 | 1,203,000 | |
| 計 | | | | 1,602,000 | |
| 塗装 | 内部 | 1 | 式 | 571,513 | |
| 計 | | | | 571,513 | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 1,169,753 | |
| 計 | | | | 1,169,753 | |

西館改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 2,074,812 | |
| 計 | | | | 2,074,812 | |
| 解体撤去工事 | | 1 | 式 | 526,890 | |
| 計 | | | | 526,890 | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | 55,418 | |
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | 93,550 | |
| 計 | | | | 148,968 | |



外部トイレ改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 278,200 | |
| 計 | | | | 278,200 | |
| 防水 | 内部 | 1 | 式 | 9,200 | |
| 計 | | | | 9,200 | |
| 金属 | 内部 | 1 | 式 | 190,039 | |
| 計 | | | | 190,039 | |
| 左官 | 内部 | 1 | 式 | 294,860 | |
| 計 | | | | 294,860 | |
| 内外装 | 内部 | 1 | 式 | 3,136,054 | |
| 計 | | | | 3,136,054 | |
| ユニット及びその他 | 内部 | 1 | 式 | 6,020,466 | |
| 計 | | | | 6,020,466 | |
| 解体撤去工事 | | 1 | 式 | 646,545 | |
| 計 | | | | 646,545 | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | 58,871 | |

外部トイレ改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | 62,600 | |
| 計 | | | | 121,471 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管理棟トイレ改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し(内部改修) | 個別改修 | 1 | 式 | | 2,567 | 別紙 00-0011 |
| 養生(内部改修) | 個別改修 | 1 | 式 | | 4,875 | 別紙 00-0012 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 1 | 式 | | 23,400 | 別紙 00-0013 |
| 計 | | | | | 30,842 | |



管理棟トイレ改修工事　タイル　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 - 50mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 0.5 | ㎡ | 8,550 | 4,275 | |
| 計 | | | | | 4,275 | |

## 建築工事　細目別内訳



管理棟トイレ改修工事　左官　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚22 | 0.5 | ㎡ | 1,840 | 920 | |
| 計 | | | | | 920 | |

## 建築工事　細目別内訳



管理棟トイレ改修工事　内外装　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和式便器穴塞ぎ | | 1 | 式 | | 80,785 | 別紙 00-0002 |
| 計 | | | | | 80,785 | |

管理棟トイレ改修工事　ユニット及びその他　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉勝手変更 | 付属金物共　取付・運搬費共 | 2 | か所 | 27,000 | 54,000 | |
| 計 | | | | | 54,000 | |



管理棟トイレ改修工事　解体工事　解体工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ | 4 | m | 1,790 | 7,160 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力　集積共 | 0.1 | m3 | 93,400 | 9,340 | |
| 床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 0.5 | ㎡ | 4,370 | 2,185 | |
| 計 | | | | | 18,685 | |

管理棟トイレ改修工事　発生材処理　運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 | 0.1 | m3 | 5,930 | 593 | |
| 発生材積込み | がれき類　人力 | 0.1 | m3 | 5,930 | 593 | |
| 発生材積込み | 陶器くず 人力 | 0.1 | m3 | 4,440 | 444 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 10.5km以下 | 0.1 | m3 | 8,020 | 802 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.1 | m3 | 7,780 | 778 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.1 | m3 | 2,690 | 269 | |
| 計 | | | | | 3,479 | |



管理棟トイレ改修工事　発生材処理　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | コンクリート | 0.2 | t | 1,000 | 200 | |
| 処分費 | がれき類 | 0.1 | m3 | 13,000 | 1,300 | |
| 処分費 | 陶器類 | 0.1 | m3 | 12,000 | 1,200 | |
| 計 | | | | | 2,700 | |

西館改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 5,005 | 別紙 00-0014 |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 9,240 | 別紙 00-0015 |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 1 | 式 | | 4,804 | 別紙 00-0016 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 41,580 | 別紙 00-0018 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 搬出入路部分 | 1 | 式 | | 19,656 | 別紙 00-0017 |
| 移動足場 | H3.7m | 1 | 式 | | 15,800 | 別紙 00-0019 |
| 鉄筋探査費 | (1日～3日) | 1 | 式 | | 119,000 | |
| 計 | | | | | 215,085 | |



西館改修工事　防水　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)<br>10×10 | 25.2 | m | 500 | 12,600 | |
| 計 | | | | | 12,600 | |

| 西館改修工事 | | 金属 | | | 内部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 軽量鉄骨壁下地 | 40形　下地張りあり | 47.4 | ㎡ | 3,820 | 181,068 | |
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450 | 28.9 | ㎡ | 1,860 | 53,754 | |
| 軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450 | 11.2 | ㎡ | 2,280 | 25,536 | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1200×2000㎜程度 | 1 | か所 | 9,070 | 9,070 | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 100形 扉等三方補強<br>900×2000㎜程度 | 2 | か所 | 19,200 | 38,400 | |
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満<br>下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 35.1 | ㎡ | 2,460 | 86,346 | |
| 軽量鉄骨天井下地<br>振止め補強加算 | ふところ高1.5～3.0m | 35.1 | ㎡ | 720 | 25,272 | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内)　450× 450㎜程度<br>ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4 | か所 | 1,950 | 7,800 | |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地<br>450角 | 4 | か所 | 12,100 | 48,400 | |
| 天井廻縁 | 塩ﾋﾞ　目透し | 44.8 | m | 520 | 23,296 | |
| 計 | | | | | 498,942 | |



| 西館改修工事 | | 左官 | | | 内部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 | 31.9 | ㎡ | 2,760 | 88,044 | |
| 計 | | | | | 88,044 | |

| 西館改修工事 | 建具 | | | 鋼製建具 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 鋼製建具 | SD-2　片開き戸　付属金物共　取付・運搬費共 | 2 | か所 | 140,000 | 280,000 | |
| スチール製一方枠 | 焼付け塗装　取付・運搬費共 | 2 | か所 | 59,500 | 119,000 | |
| 計 | | | | | 399,000 | |



| 西館改修工事 | 建具 | | | 鋼製軽量建具 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 鋼製軽量建具 | LSD-2　2連引込み戸　付属金物共取付・運搬費共 | 1 | か所 | 1,203,000 | 1,203,000 | |
| 計 | | | | | 1,203,000 | |

| 西館改修工事 | 塗装 | | | 内部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ＡＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般)　素地B種 | 89.6 | | 4,500 | 403,200 | |
| ＡＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上)　素地B種 | 33.3 | | 4,800 | 159,840 | |
| 錆止め塗料塗り | 鋼製建具面(屋内外)　工程A種<br>塗料A種　現場2回目<br>1回目別途 | 1.7 | ㎡ | 630 | 1,071 | |
| ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面　－　塗料1種<br>錆止別途 | 1.7 | ㎡ | 1,140 | 1,938 | |
| ＳＯＰ塗り<br>(糸幅300㎜以下) | 鉄鋼面　工程B種<br>錆止現場1回共 | 7.92 | m | 690 | 5,464 | |
| 計 | | | | | 571,513 | |



| 西館改修工事 | 内外装 | | | 内部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2　便所用　防滑性仕様 | 26.1 | ㎡ | 6,460 | 168,606 | |
| ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 厚3 | 3.7 | ㎡ | 17,000 | 62,900 | |
| 幅木 | ｽﾃﾝﾚｽ樹脂複合板h=100　HL | 41.2 | m | 5,520 | 227,424 | |
| ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | 厚3 | 9.4 | ㎡ | 16,100 | 151,340 | |
| 壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | 厚12.5　不燃<br>鋼製下地　継目処理別途<br>下張GB-S　厚9.5共 | 104 | ㎡ | 3,820 | 397,280 | |
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 | 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) | 104 | ㎡ | 460 | 47,840 | |
| 壁　耐水合板 | 厚12　設備機器取付下地 | 1 | 式 | | 45,120 | 別紙 00-0009 |
| 桟木 | 60×120　設備機器取付下地 | 4.2 | m | 2,770 | 11,634 | |
| 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) | 厚 9.5　準不燃 継目処理 | 33.3 | ㎡ | 1,730 | 57,609 | |
| 計 | | | | | 1,169,753 | |

西館改修工事　ユニット及びその他　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床目地棒 | ｽﾃﾝﾚｽ製 5×12 | 3.1 | m | 1,770 | 5,487 | |
| くつずり | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 | 1.1 | m | 3,650 | 4,015 | |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材 | 点字ﾀｲﾙ　Ⅰ類 無ゆう<br>300角 | 0.7 | ㎡ | 26,000 | 18,200 | |
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚20、奥行き150 | 7.8 | m | 15,800 | 123,240 | |
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚20、奥行き200 | 1.8 | m | 19,500 | 35,100 | |
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚20、奥行き300 | 0.9 | m | 19,500 | 17,550 | |
| 汚垂石 | ｾﾗﾐｯｸ製　厚6 | 1.1 | ㎡ | 63,700 | 70,070 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-3　付属金物共　取付・運搬費共 | 1 | か所 | 1,046,000 | 1,046,000 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-4　付属金物共　取付・運搬費共 | 1 | か所 | 305,000 | 305,000 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-5　付属金物共　取付・運搬費共 | 3 | か所 | 95,000 | 285,000 | |
| 鋼製床下地 | 下地合板、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ共 | 3.7 | ㎡ | 19,500 | 72,150 | |
| ｻｲﾝA | 0.4×2.35m<br>ｱｸﾘﾙ複合板　出力ｼｰﾄ張り | 1 | か所 | 31,000 | 31,000 | |
| ｻｲﾝB | 0.4×2.35m<br>ｱｸﾘﾙ複合板　出力ｼｰﾄ張り | 2 | か所 | 31,000 | 62,000 | |
| 計 | | | | | 2,074,812 | |
| | | | | | | |



西館改修工事　解体撤去工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜ | 35.9 | m | 1,070 | 38,413 | |
| 床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 24.1 | ㎡ | 4,370 | 105,317 | |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 7.1 | ㎡ | 2,440 | 17,324 | |
| 床・縁甲板<br>ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 7.1 | ㎡ | 1,550 | 11,005 | |
| 点字ﾀｲﾙ撤去 | 集積共 | 0.7 | ㎡ | 4,370 | 3,059 | |
| SUS幅木撤去 | 一般　集積共 | 39.9 | m | 220 | 8,778 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般　集積共 | 110 | ㎡ | 880 | 96,800 | |
| 壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 2.1 | ㎡ | 4,370 | 9,177 | |
| 壁下地撤去 | 集積共 | 92.3 | ㎡ | 440 | 40,612 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 石綿含有<br>集積共 | 34.2 | ㎡ | 2,440 | 83,448 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 34.2 | ㎡ | 660 | 22,572 | |
| 天井点検口撤去 | 集積共 | 4 | か所 | 2,220 | 8,880 | |
| 鋼製照明ﾎﾞｯｸｽ撤<br>去 | | 6 | m | 2,550 | 15,300 | |
| 鋼製面台撤去 | 厚20 | 1.8 | m | 2,120 | 3,816 | |
| 木製面台撤去 | 厚20 | 4.1 | m | 1,700 | 6,970 | |

西館改修工事　解体撤去工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | 集積共 | 17.9 | ㎡ | 910 | 16,289 | |
| 鋼製戸撤去 | 片開き戸 枠共　集積共 | 3.7 | ㎡ | 3,510 | 12,987 | |
| 鋼製一方枠撤去 | | 7.4 | m | 2,120 | 15,688 | |
| 大型鏡撤去 | | 4.1 | ㎡ | 2,550 | 10,455 | |
| 計 | | | | | 526,890 | |



西館改修工事　発生材処理　運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | がれき類　人力 | 0.5 | m3 | 5,930 | 2,965 | |
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 | 1.4 | m3 | 4,440 | 6,216 | |
| 発生材積込み | 木材類 人力 | 1 | m3 | 4,440 | 4,440 | |
| 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ 人力 | 0.1 | m3 | 4,440 | 444 | |
| 発生材積込み | 金属くず 人力 | 1.3 | m3 | 4,440 | 5,772 | |
| 発生材積込み | 陶器くず 人力 | 0.3 | m3 | 4,440 | 1,332 | |
| 発生材積込み費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 0.3 | m3 | 12,700 | 3,810 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.5 | m3 | 7,780 | 3,890 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 1.4 | m3 | 2,690 | 3,766 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類<br>DID区間有り 12.0km以下 | 1 | m3 | 1,210 | 1,210 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.1 | m3 | 2,690 | 269 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず<br>DID区間有り 27.0km以下 | 1.3 | m3 | 2,690 | 3,497 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.3 | m3 | 2,690 | 807 | |
| 撤去材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 1 | 式 | | 17,000 | |
| 計 | | | | | 55,418 | |

西館改修工事　発生材処理　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | がれき類 | 0.5 | m3 | 13,000 | 6,500 | |
| 処分費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.4 | m3 | 25,000 | 35,000 | |
| 処分費 | 木材類 | 0.5 | t | 12,000 | 6,000 | |
| 処分費 | 廃ﾌﾟﾗ | 0.1 | m3 | 6,500 | 650 | |
| 処分費 | 金属くず | 1.3 | m3 | 6,000 | 7,800 | |
| 処分費 | 陶器くず | 0.3 | m3 | 12,000 | 3,600 | |
| 処分費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 1 | 式 | | 34,000 | |
| 計 | | | | | 93,550 | |



外部ﾄｲﾚ改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 9,386 | 別紙 00-0020 |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 17,328 | 別紙 00-0021 |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 1 | 式 | | 1,804 | 別紙 00-0022 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 77,976 | 別紙 00-0023 |
| 内部仕上足場(改修) | 階高4.0m以下　脚立足場　一般 | 1 | 式 | | 52,706 | 別紙 00-0024 |
| 鉄筋探査費 | (1日～3日) | 1 | 式 | | 119,000 | |
| 計 | | | | | 278,200 | |

外部ﾄｲﾚ改修工事　防水　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)<br>10×10 | 18.4 | m | 500 | 9,200 | |
| 計 | | | | | 9,200 | |



外部ﾄｲﾚ改修工事　金属　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450 | 12 | ㎡ | 1,860 | 22,320 | |
| 壁見切縁 | ｱﾙﾐ製 | 11 | m | 1,390 | 15,290 | |
| 壁端部見切縁 | ｱﾙﾐ製 | 67.9 | m | 2,060 | 139,874 | |
| 天井見切 | ｱﾙﾐ製 | 9.3 | m | 1,350 | 12,555 | |
| 計 | | | | | 190,039 | |

外部ﾄｲﾚ改修工事　左官　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 | 64.1 | ㎡ | 2,760 | 176,916 | |
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾓﾙﾀﾙ下地厚塗部分　厚19 | 64.1 | ㎡ | 1,840 | 117,944 | |
| 計 | | | | | 294,860 | |



外部ﾄｲﾚ改修工事　内外装　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2.5　屋外対応用　防滑仕様 | 64.4 | ㎡ | 4,500 | 289,800 | |
| 幅木 | ｽﾃﾝﾚｽ樹脂複合板h=100　HL | 59.4 | m | 5,520 | 327,888 | |
| ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | 厚3 | 12.9 | ㎡ | 16,100 | 207,690 | |
| ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | 厚3　ONﾀｲﾙ工法 | 126 | ㎡ | 17,800 | 2,242,800 | |
| 壁　耐水合板 | 厚12　設備機器取付下地 | 1 | 式 | | 57,904 | |
| 桟木 | 60×120　設備機器取付下地 | 3.6 | m | 2,770 | 9,972 | |
| 計 | | | | | 3,136,054 | |

外部ﾄｲﾚ改修工事　ユニット及びその他　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床見切り | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 | 2.5 | m | 3,650 | 9,125 | |
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚20　奥行120 | 7 | m | 15,800 | 110,600 | |
| 面台 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚20　奥行200 | 4.9 | m | 19,500 | 95,550 | |
| 棚 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　厚20 | 9.5 | m | 15,800 | 150,100 | |
| 汚垂石 | ｾﾗﾐｯｸ製　厚6 | 2.9 | ㎡ | 63,700 | 184,730 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-4　付属金物共　取付・運搬費共 | 1 | か所 | 1,346,000 | 1,346,000 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-5　付属金物共　取付・運搬費共 | 1 | か所 | 1,563,000 | 1,563,000 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-6　付属金物共　取付・運搬費共 | 1 | か所 | 2,184,000 | 2,184,000 | |
| ｻｲﾝA | 150角<br>SUS製複合板　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り | 5 | か所 | 5,800 | 29,000 | |
| ｻｲﾝB | 1.4＋0.45×0.75m<br>ｱｸﾘﾙ複合板　出力ｼｰﾄ張り | 2 | か所 | 55,300 | 110,600 | |
| 和便器穴塞ぎ | | 1 | 式 | | 233,381 | 別紙 00-0003 |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ埋めﾓﾙﾀﾙ | | 0.1 | m3 | 43,800 | 4,380 | |
| 計 | | | | | 6,020,466 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



外部ﾄｲﾚ改修工事　解体撤去工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜ | 70.3 | m | 1,070 | 75,221 | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ | 14 | m | 1,790 | 25,060 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力　集積共 | 0.2 | m3 | 93,400 | 18,680 | |
| 床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 62.7 | ㎡ | 4,370 | 273,999 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般　集積共 | 6.7 | ㎡ | 880 | 5,896 | |
| 壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 | 6.7 | ㎡ | 4,370 | 29,279 | |
| 壁下地撤去 | 集積共 | 6.7 | ㎡ | 440 | 2,948 | |
| 面台　石撤去 | | 4.9 | m | 2,550 | 12,495 | |
| 木製棚撤去 | | 64.3 | m | 1,700 | 109,310 | |
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 | 集積共 | 64.3 | ㎡ | 910 | 58,513 | |
| SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | | 9.2 | m | 3,820 | 35,144 | |
| 計 | | | | | 646,545 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

外部ﾄｲﾚ改修工事　発生材処理　運搬

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | がれき類　人力 | 2.6 | m3 | 5,930 | 15,418 | |
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 | 0.2 | m3 | 5,930 | 1,186 | |
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 | 0.1 | m3 | 4,440 | 444 | |
| 発生材積込み | 木材類 人力 | 2.6 | m3 | 4,440 | 11,544 | |
| 発生材積込み | 金属くず 人力 | 0.1 | m3 | 4,440 | 444 | |
| 発生材積込み | 陶器くず 人力 | 0.7 | m3 | 4,440 | 3,108 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 2.6 | m3 | 7,780 | 20,228 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 12.0km以下 | 0.2 | m3 | 4,660 | 932 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.1 | m3 | 2,690 | 269 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類<br>DID区間有り 12.0km以下 | 2.6 | m3 | 1,210 | 3,146 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.1 | m3 | 2,690 | 269 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず<br>DID区間有り 27.0km以下 | 0.7 | m3 | 2,690 | 1,883 | |
| 計 | | | | | 58,871 | |



外部ﾄｲﾚ改修工事　発生材処理　処分

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | がれき類 | 2.6 | m3 | 13,000 | 33,800 | |
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.5 | t | 1,000 | 500 | |
| 処分費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1 | m3 | 25,000 | 2,500 | |
| 処分費 | 木材類 | 1.4 | t | 12,000 | 16,800 | |
| 処分費 | 金属くず | 0.1 | m3 | 6,000 | 600 | |
| 処分費 | 陶器くず | 0.7 | m3 | 12,000 | 8,400 | |
| 計 | | | | | 62,600 | |

管理棟トイレ改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し(内部改修) | 個別改修 | 1 | 式 | | 2,567 | 別紙 00-0011 |
| 墨出し(内部改修) | 個別改修 | 32.5 | ㎡ | 79 | 2,567 | |
| 計 | | | | | 2,567 | |
| | | | | | | |
| 養生(内部改修) | 個別改修 | 1 | 式 | | 4,875 | 別紙 00-0012 |
| 養生(内部改修) | 個別改修 | 32.5 | ㎡ | 150 | 4,875 | |
| 計 | | | | | 4,875 | |
| | | | | | | |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 1 | 式 | | 23,400 | 別紙 00-0013 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 32.5 | ㎡ | 720 | 23,400 | |
| 計 | | | | | 23,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



管理棟トイレ改修工事　内外装　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和式便器穴塞ぎ | | 1 | 式 | | 80,785 | 別紙 00-0002 |
| 目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床 | 0.8 | ㎡ | 1,740 | 1,392 | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308　FC=24　S18<br>粗骨材20 | 0.1 | m3 | 18,700 | 1,870 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　人力打設<br>工作物の基礎等　S15～S18<br>－　－ | 0.1 | m3 | 13,300 | 1,330 | |
| 型枠 | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 －<br>－ | 0.5 | ㎡ | 5,250 | 2,625 | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復 | 0.5 | ㎡ | 300 | 150 | |
| 異形鉄筋 | D13 | 20.1 | kg | 110 | 2,211 | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物<br>－　－ | 0.02 | t | 97,300 | 1,946 | |
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車　30km程度 | 0.02 | t | 4,680 | 93 | |
| フレア溶接 | | 24 | か所 | 200 | 4,800 | |
| あと施工アンカー | 接着系D13 | 48 | 本 | 1,341 | 64,368 | |
| 計 | | | | | 80,785 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

西館改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 5,005 | 別紙 00-0014 |
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 38.5 | ㎡ | 130 | 5,005 | |
| 計 | | | | | 5,005 | |
| | | | | | | |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 9,240 | 別紙 00-0015 |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 38.5 | ㎡ | 240 | 9,240 | |
| 計 | | | | | 9,240 | |
| | | | | | | |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 1 | 式 | | 4,804 | 別紙 00-0016 |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 54.6 | ㎡ | 88 | 4,804 | |
| 計 | | | | | 4,804 | |
| | | | | | | |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 41,580 | 別紙 00-0018 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修 | 38.5 | ㎡ | 1,080 | 41,580 | |
| 計 | | | | | 41,580 | |



西館改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 搬出入路部分 | 1 | 式 | | 19,656 | 別紙 00-0017 |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 搬出入路部分 | 54.6 | ㎡ | 360 | 19,656 | |
| 計 | | | | | 19,656 | |
| | | | | | | |
| 移動足場 | H3.7m | 1 | 式 | | 15,800 | 別紙 00-0019 |
| 移動足場 | H3.7m | 1 | 台 | 15,800 | 15,800 | |
| 計 | | | | | 15,800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 西館改修工事 | 内外装 | | | 内部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 壁　耐水合板 | 厚12　設備機器取付下地 | 1 | 式 | | 45,120 | 別紙 00-0009 |
| ﾗﾜﾝ合板<br>(材料) | 1類 厚さ12.0mm | 12 | ㎡ | 1,460 | 17,520 | |
| 壁合板 | 施工手間 | 12 | ㎡ | 2,300 | 27,600 | |
| 計 | | | | | 45,120 | |



| 外部ﾄｲﾚ改修工事 | 直接仮設 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 9,386 | 別紙 00-0020 |
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 72.2 | ㎡ | 130 | 9,386 | |
| 計 | | | | | 9,386 | |
| | | | | | | |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 17,328 | 別紙 00-0021 |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 72.2 | ㎡ | 240 | 17,328 | |
| 計 | | | | | 17,328 | |
| | | | | | | |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 1 | 式 | | 1,804 | 別紙 00-0022 |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 20.5 | ㎡ | 88 | 1,804 | |
| 計 | | | | | 1,804 | |
| | | | | | | |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 複合改修 | 1 | 式 | | 77,976 | 別紙 00-0023 |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 複合改修 | 72.2 | ㎡ | 1,080 | 77,976 | |
| 計 | | | | | 77,976 | |

外部ﾄｲﾚ改修工事　直接仮設

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部仕上足場(改修) | 階高4.0m以下　脚立足場　一般 | 1 | 式 | | 52,706 | 別紙 00-0024 |
| 内部仕上足場(改修) | 階高4.0m以下<br>脚立足場　一般<br>- | 72.2 | ㎡ | 730 | 52,706 | |
| 計 | | | | | 52,706 | |



外部ﾄｲﾚ改修工事　内外装　内部

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁　耐水合板 | 厚12　設備機器取付下地 | 1 | 式 | | 57,904 | 別紙 00-0010 |
| ﾗﾜﾝ合板(材料) | 1類 厚さ12.0mm | 15.4 | ㎡ | 1,460 | 22,484 | |
| 壁合板 | 施工手間 | 15.4 | ㎡ | 2,300 | 35,420 | |
| 計 | | | | | 57,904 | |

| 外部ﾄｲﾚ改修工事 | | ユニット及びその他 | | | 内部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 和便器穴塞ぎ | | 1 | 式 | | 233,381 | 別紙 00-0003 |
| 目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床 | 2.1 | ㎡ | 1,740 | 3,654 | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308　FC=24　S18<br>粗骨材20 | 0.2 | m3 | 18,700 | 3,740 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　人力打設<br>工作物の基礎等　S15～S18<br>－　－ | 0.2 | m3 | 13,300 | 2,660 | |
| 型枠 | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 －<br>－ | 1.6 | ㎡ | 5,250 | 8,400 | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復 | 1.6 | ㎡ | 300 | 480 | |
| 異形鉄筋 | D13 | 59.9 | kg | 110 | 6,589 | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物<br>－　－ | 0.06 | t | 97,300 | 5,838 | |
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車　30km程度 | 0.06 | t | 4,680 | 280 | |
| フレア溶接 | | 70 | か所 | 200 | 14,000 | |
| あと施工アンカー | 接着系D13 | 140 | 本 | 1,341 | 187,740 | |
| 計 | | | | | 233,381 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 共通仮設費(積上)　明細



| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾗｰｺｰﾝ | 管理棟ﾄｲﾚ | 1 | 式 | | 360 | 別紙 00-0004 |
| A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 西館 | 1 | 式 | | 7,740 | 別紙 00-0005 |
| 仮囲い | 外部ﾄｲﾚ | 1 | 式 | | 103,289 | 別紙 00-0006 |
| 仮設ﾄｲﾚ | 外部ﾄｲﾚ | 1 | 式 | | 569,600 | 別紙 00-0007 |
| 仮設手洗い | 外部ﾄｲﾚ | 1 | 式 | | 129,200 | 別紙 00-0008 |
| 情報共有システム | | 6 | 月 | 6,000 | 36,000 | |
| 率計上 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |

## 現場管理費(積上)　明細



| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率計上 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率計上 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |